

Varning

för ventiler märkta LK580

På grund av problem med denna modell av vattenmätarkonsoller bör du som fastighetsägare kontrollera beteckningen på ventilerna.

LK580 är känd som "Champagnekorken" och tillverkningen av ventilen har sedan länge upphört. Vid manövrering kan de svarta ventilrattarna lossna och orsaka översvämning och materiella skador. Om en ratt lossnar finns även risk att skadas av såväl ratten när den skjuter iväg som av det trycksatta vattnet.

Har ni en LK580-konsol?

Kontakta då er rörmokare eller den entreprenör som utför mätarbytet. Vakins egen personal eller entreprenörer kommer inte att byta vattenmätare som är anslutna till ovan nämnda konsol.

OBS! Kontakta Vakins och boka om er tid om ventilen inte hinner bytas ut innan mätarbytesbesöket.



Varning!



LK 580-konsol med ventiler som utgör en risk för vattenläckage.

LK580-konsolen kännetecknas av runda svarta ventiler med en skruv ovanpå.

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.